




Gebrauchsanweisung

51 6524
(D,NL,F,E,GB,P)
51 7254
(D,I,S,DK)

Aufstellanweisung

51 6546
(D,NL,F,E,GB,I,SF,S,N,DK,
P)

Zubehör:

Abluftschlauch
WX9757


Unterbauzubehör
WX 9752


Verlängerung der Arbeit-
platte
WZ10040


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
W Z20060
WX 9718
WZ 20140

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

1) 28 5368
kompl.







Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 04 6400